ЦШ ОАО «РЖД»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11.2.2.1

Устройства электропитания Аккумуляторы

Выполняемая работа
Проверка состояния аккумуляторов, напряжения и плотности электролита на каждом аккумуляторе при выключенном переменном токе на станциях и перегонах

Средства технологического оснащения: ареометр БОМЭ АЭ-1 (АЭ-3), аккумуляторный пробник АП (нагрузочная вилка ЭВ 2235) или аналогичный по параметрам, апервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, защитные очки, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, закрытый сосуд (5—10) %-ным нейтрализующим раствором питьевой соды, технический вазелин, ветошь или ткань хлопчатобумажные, раствор электролита плотностью 1,26 г/см³, дистиллированная вода

1 Общие указания

- 1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на все типы кислотных аккумуляторов, применяемых в устройствах СЦБ, кроме аккумуляторов, перечисленных в технологической карте № 11.2.3.1.
- 1.2 Проверка производится по согласованию с дежурным по станции, в свободное от движения поездов время без записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети формы ДУ-46.
- 1.3 Для измерения напряжения на аккумуляторах необходимо отключить напряжение переменного тока от зарядного устройства аккумуляторной батареи.
- 1.4 Перед началом работ следует, на основе анализа принципиальных схем, определить порядок отключения зарядного устройства без нарушения технологии управления станцией.

2 Меры безопасности

- 2.1 При проверке состояния аккумуляторов, напряжения и плотности электролита на каждом аккумуляторе при выключенном переменном токе следует руководствоваться требованиями разделов II, III и пунктов 5.1 и 5.3 раздела V «Правил по охране труда при техническом обслуживании и устройств сигнализации, централизации ремонте блокировки ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 г. №2013р, а также требованиями пунктов 3.15.17÷3.15.34 «Инструкции по электромеханика электромонтера охране труда ДЛЯ И сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД»», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 31.01.2007 г. №136р.
- 2.2 Работа производится в порядке текущей эксплуатации с оформлением записи в оперативном журнале, электротехническим персоналом, имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ проинструктированным установленным порядком.

- 2.3 Перед началом работ аккумуляторное помещение следует тщательно проветрить (включить вентиляционную установку).
- 2.4 В аккумуляторном помещении запрещается курить, зажигать спички, входить в него с огнем или раскаленным паяльником, пользоваться электронагревательными приборами, аппаратами и инструментами, которые могут дать искру.
- 2.5 Перед началом работ проверить наличие в аккумуляторном помещении нейтрализующего содового раствора.
- 2.6 При работе с электролитом необходимо надевать прорезиненный фартук, защитные очки и резиновые перчатки.
- 2.7 Для осмотра аккумуляторов следует использовать переносной светильник во взрывозащищенном исполнении с предохранительной сеткой и лампой напряжением не более 12В.
- 2.8 После отключения напряжения переменного тока от зарядного устройства аккумуляторной батареи, в месте отключения должен быть вывешен запрещающий плакат: «Не включать. Работают люди».

Приступать к работе можно только убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии на токоведущих частях напряжения.

- 2.9 При проверке надежности крепления межаккумуляторных перемычек и подводящих проводов необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками.
- 2.10 Во избежание короткого замыкания недопустимо одновременное прикосновение металлическим предметом к положительному и отрицательному выводам аккумулятора.
- 2.11 Запрещается производство работ на аккумуляторных батареях в одежде, способной накапливать статическое электричество.

3 Осмотр и чистка аккумуляторов

- 3.1 Осмотреть состояние пластин, проверив цвет, целость, отсутствие короблений. Плюсовые пластины заряженных аккумуляторов имеют темнобурый цвет, а минусовые серый.
- 3.2 Проверить отсутствие сульфатации (признаками начавшейся сульфатации являются: быстрое увеличение напряжения при заряде батареи, быстрое его падение при разряде, неизменность плотности электролита и быстрое газообразование при заряде, появление на пластинах белых пятен).
- 3.3 Проверить отсутствие изломов пластин, выкрашивания активной массы, уровень осадка (шлама), а также отсутствие коробления пластин и короткого замыкания между ними, отсутствие механических дефектов корпусов аккумуляторов.
 - 3.4 Необходимо следить за тем, чтобы аккумуляторы не были

загрязнены посторонними веществами и осадок (шлам) не касался пластин, для чего следует принимать своевременные меры для удаления этих веществ.

Изолирующие пластины (подставки) под аккумуляторами должны быть в исправном состоянии.

- 3.5 При необходимости банки, сосуды, стеллажи (полки) и шины протереть (5—10) %-ным раствором питьевой соды (сначала протереть их сухой тканью). После протирания раствором соды вновь протереть их сухой тканью.
- 3.6 Осмотреть надежность паек пластин, соединительных полос и болтовых межэлементных соединений. При необходимости очистить и смазать техническим вазелином зажимы и болтовые межэлементные соединения.

4 Проверка уровня и измерение плотности электролита

- 4.1 В аккумуляторах с прозрачными корпусами уровень электролита определять по нанесенным меткам уровня.
- 4.2 Уровень электролита в аккумуляторах С и АБН-72 должен быть выше верхних краев пластин на (1,5-3,0) см, а в аккумуляторах АБН-80 на (3-40) см.

Уровень электролита в аккумуляторах OP (OPC), OPSE(OPSEC), OPzS, должен быть между отметками «макс» и «мин» на корпусе аккумулятора.

- 4.3 Уровень электролита в аккумуляторах с непрозрачным корпусом проверять стеклянной трубкой диаметром (3—5) мм, имеющей на нижнем конце риски на высоте (35—40) мм. Погрузив трубку в электролит до упора в предохранительный щиток, зажать пальцем ее верхний конец, затем трубку поднять и по ее заполнению определить уровень электролита.
- 4.4 Плотность электролита в аккумуляторах батареи измерить ареометром. Для измерения ареометр погрузить в электролит между стенкой аккумуляторного сосуда и крайней минусовой пластиной.
- 4.5 Измеренные значения плотности электролита должны быть в пределах значений, указанных ниже.

Плотность электролита в аккумуляторах типа С должна быть (1,20 - 1,21) г/см³, а в аккумуляторах АБН-72 и АБН-80 — 1,23 г/см³.

Плотность электролита в аккумуляторах OP (OPC), OPSE(OPSEC), OPzS, измеренная на среднем уровне (между отметками «макс» и «мин» на корпусе аккумулятора, должна быть в пределах (1,245 - 1,250) г/см³

Все аккумуляторы в батарее должны иметь одинаковую плотность, не отличающуюся в отдельных аккумуляторах от номинального значения более чем на 0.01 г/cm^3 .

4.6 В районах, где температура в зимнее время опускается ниже минус

 30° С, плотность электролита необходимо увеличить до (1,26—1,30) г/см³.

4.7 Если плотность электролита в аккумуляторах батареи равна или выше значений, указанных в п.4.6 данной технологической карты, то для доливки применять дистиллированную воду.

Если у заряженного полностью аккумулятора плотность электролита ниже значений, указанных в п.4.6, то применять раствор электролита плотностью $1,26 \text{ г/cm}^3$.

5 Измерение напряжения на аккумуляторах

- 5.1 Напряжение на каждом аккумуляторе батареи следует измерять аккумуляторным пробником АП с нагрузкой 12 А (нагрузочной вилкой ЭВ 2235) или прибором аналогичным по параметрам при выключенном переменном токе на входе зарядного устройства батареи.
- 5.2 Перед выключением зарядного устройства следует измерить напряжение на каждом аккумуляторе батареи в буферном режиме (режиме постоянного подзаряда), которое для аккумуляторов АБН-72 и АБН-80 должно быть в пределах (2,1—2,3) В, а для аккумуляторов OPzS и OP (OPC), OPSE(OPSEC) (2,2—2,27) В.
- 5.3 Выключить переменный ток на входе зарядного устройства батареи и повторить измерение напряжения на каждом аккумуляторе батареи.

При выключенном переменном токе напряжение заряженного аккумулятора, измеренное с нагрузкой, не должно быть ниже 2,0 В. В противном случае аккумулятор подлежит замене.

6 Оформление результатов

Измеренные значения напряжения и плотности электролита на каждом аккумуляторе батареи записать в карточку формы ШУ-63 или аккумуляторный журнал формы ШУ-65 (ШУ-66).